

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«01» декабря 2022 г.
учётный № 53230061000203599483

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13671600>

Отметка о согласовании или несогласовании
(дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры
– согласование не требуется



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области
173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 Б, тел. (816-2) 66-27-94,
<http://53.mchs.gov.ru>, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, тел. (816-2) 76-51-26,
e-mail: gpn-nov@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 53-000-2023/0016пр
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

вручается:

Областному автономному профессиональному образовательному учреждению
«Валдайский аграрный техникум»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новгородской области от 06 марта 2023 года № 53-000-2023/0016пр в период с 13 марта по 24 марта 2023 года заместителем начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместителем главного государственного инспектора Новгородской области по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Архиповым Дмитрием Андреевичем, главным специалистом отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Новгородской области по пожарному надзору) майором внутренней службы Афанасьевым Андреем Сергеевичем проведена плановая выездная проверка в отношении территории, здания и помещений общежития № 1 по адресу: Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай, ул. Студгородок, д. 9

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица заместитель директора по общим вопросам Евлантьев Антон Олегович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении

		безопасности, требования которого(-ых) нарушены	пожарной безопасности	
1	2	3	4	5
1.	Утвержденные руководителем организации инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	пункт 2, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ); статья 5 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ)	22.01.2024	
2.	В учреждении допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам	пункт 3 ППР в РФ	22.01.2024	
3.	Руководителем учреждения не обеспечено ведение и внесение информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 17 ¹ ППР в РФ	22.01.2024	
4.	Руководителем учреждения не определен порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	пункт 3 ППР в РФ, пункт 3 приложения № 1 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее – приказ МЧС России № 806)	22.01.2024	
5.	Отсутствуют программы вводного, первичного повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей	пункт 3 ППР в РФ, пункт 2 приказа МЧС России № 806	22.01.2024	
6.	Отсутствуют актуальные наглядные пособия и учебно-методические материалы для проведения противопожарных инструктажей	пункт 10 приказа МЧС России № 806	22.01.2024	
7.	В учреждении не осуществляется учет наличия огнетушителей с занесением сведений в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 60 ППР в РФ	22.01.2024	
8.	В учреждении не осуществляется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки углекислотных огнетушителей с занесением сведений в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 60 ППР в РФ	22.01.2024	
9.	В учреждении отсутствует (не предоставлена) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 54 ППР в РФ	22.01.2024	

10.	Не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 50 ППР в РФ	22.01.2024	
11.	Не представлена информация о проведении ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (Техническая документация на монтаж систем противопожарной защиты отсутствует)	пункт 54 ППР в РФ, статьи 4, 6, 83 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, ГОСТ Р 59638 - 2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	22.01.2024	
12.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	пункт 25 ППР в РФ	22.01.2024	
13.	На территории учреждения отсутствуют обозначения, указывающие направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	пункт 48 ППР в РФ	22.01.2024	
14.	Руководитель учреждения приказом не назначил должностное лицо, ответственное за приобретение, сохранность, контроль состояния и своевременную перезарядку огнетушителей	пункт 60 ППР в РФ; статьи 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ; пункт 4.1.32 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 4.5 ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59641-2021)	22.01.2024	
15.	Руководитель организации не обеспечил размещение на этажах здания общежития знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	ППР в РФ пункт 11	22.01.2024	
16.	В здании общежития не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации (в поэтажных коридорах общежития)	ППР в РФ пункт 36	22.01.2024	
17.	Руководитель организации не организует проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше не реже 1 раза в 5 лет	подпункт «б» пункта 17 ППР в РФ	22.01.2024	
18.	В здании общежития знаки размещения огнетушителей не расположены над огнетушителями на высоте 1,7 м от пола	статьи 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ; Пункт 4.13 ГОСТ Р 59641-2021	22.01.2024	
19.	В здании общежития не предусмотрено эвакуационное освещение в соответствии с требованиями норм	пункты 23, 37, 54 ППР в РФ, статьи 4, 6, 84 Федерального закона № 123-ФЗ; пункт 6.22 Строительных норм и правил СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020; пункты 7.6.3, 7.6.4, 7.6.8, 7.6.9 СП 52.13130.2016 «Естественное и искусственное освещение» (далее - СП 52.13130.2016)	22.01.2024	

20.	На первом этаже здания общежития класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 допущена эксплуатация помещений по плану БТИ 18 после изменения их класса функциональной пожарной опасности на Ф4.1 (учебный класс) не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности	подпункт «н» пункта 16 ППР в РФ, статьи 4, 6, часть 3 статьи 80 Федерального закона № 123-ФЗ	22.01.2024	
21.	На первом этаже здания общежития класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 допущена эксплуатация помещений (учебный класс № 37) по плану БТИ 20 после изменения их класса функциональной пожарной опасности на Ф4.1 (учебный класс) не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности	подпункт «н» пункта 16 ППР в РФ, статьи 4, 6, часть 3 статьи 80 Федерального закона № 123-ФЗ	22.01.2024	
22.	Для отделки потолка на пути эвакуации в тамбуре центрального выхода из здания общежития применены материалы (деревянная вагонка) с неподтвержденными показателями пожарной опасности (сертификаты соответствия не представлены)	пункт 25 ППР в РФ, статьи 4, 6, 134, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ	22.01.2024	
23.	Для отделки стен на пути эвакуации в тамбуре центрального выхода из здания общежития применены материалы (деревянная вагонка) применены материалы (деревянные панели) с неподтвержденными показателями пожарной опасности (сертификаты соответствия не представлены)	пункт 25 ППР в РФ, статьи 4, 6, 134, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ	22.01.2024	
24.	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией в помещениях: - помещение вахтера; - комната воспитателя; - психологической разгрузки на первом этаже; - помещение «умывальников» на втором этаже; - «бытовая комната» на четвертом этаже; - помещение «сантехника» на первом этаже; - помещение № 37 на первом этаже - комната № 106 на 1 этаже	подпункт «в» пункта 35 ППР в РФ	22.01.2024	
25.	Исполнение пожарных шкафов в здании женского общежития не соответствует требованиям. Пожарные шкафы, установленные в здании главного корпуса изготовлены из горючих материалов (деревянные)	статьи 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, пункт 6.2.3 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», пункт 5.13 ГОСТ Р 51844-2009	22.01.2024	
26.	Пожарный кран на первом этаже около центрального холла здания общежития неисправен. Ствол и пожарный рукав отсутствуют	пункт 50 ППР в РФ	22.01.2024	
27.	Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя	пункт 407 ППР в РФ	22.01.2024	
28.	Огнетушитель, расположенный около информационной доски в центре коридора первого этажа здания общежития расположен на высоте более 1,5 метра до	пункт 409 ППР в РФ	22.01.2024	

	верха корпуса огнетушителя (фактически 1,7 метра)			
29.	Огнетушитель, расположенный около центрального выхода первого этажа здания общежития расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (фактически 1,8 метра)	пункт 409 ППР в РФ	22.01.2024	
30.	Огнетушитель, расположенный около помещения «бытовая комната» в коридоре второго этажа здания общежития расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (фактически 1,83 метра)	пункт 409 ППР в РФ	22.01.2024	
31.	Огнетушитель, расположенный около помещения «туалета» в коридоре второго этажа здания общежития расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (фактически 1,85 метра)	пункт 409 ППР в РФ	22.01.2024	
32.	Огнетушитель, расположенный около помещения «туалета» в коридоре третьего этажа здания общежития расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (фактически 1,9 метра)	пункт 409 ППР в РФ	22.01.2024	
33.	Огнетушитель, расположенный в коридоре левого крыла четвертого этажа здания общежития расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (фактически 1,86 метра)	пункт 409 ППР в РФ	22.01.2024	
34.	Огнетушитель, расположенный в коридоре правого крыла четвертого этажа здания общежития расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (фактически 1,9 метра)	пункт 409 ППР в РФ	22.01.2024	
35.	На плане эвакуации, размещенном на первом этаже здания при помощи знаков безопасности указана некорректная информация о местах размещения огнетушителей. (Фактически не отображено размещение огнетушителей в пожарном шкафу лестничной клетки правого крыла здания и в помещении «электрощитовой» на первом этаже здания)	пункт 5 ППР в РФ, статьи 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, п. 9.3.9.12 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие технические условия»	22.01.2024	
36.	В холле первого этажа общежития допущена установка деревянной перегородки между помещением вахтера и помещением «комната воспитателя» с неподтвержденными показателями пожарной опасности (дерево), тем самым ухудшены показатели степени огнестойкости здания	пункт 25 ППР в РФ, статьи 4, 6, 134, таблицы 21 и 22 Федерального закона № 123-ФЗ	22.01.2024	
37.	В помещении «комната воспитателя» допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию (выключатель освещения)	подпункт «з» пункта 35 ППР в РФ	22.01.2024	
38.	На первом этаже в помещении № 37 (по плану БТИ 20) допущено размещение помещения «психологической разгрузки», выгороженного стенами из материалов (фанерные листы) с неподтвержденными показателями пожарной опасности, тем самым ухудшены показатели степени огнестойкости здания	пункт 25 ППР в РФ, статьи 4, 6, 134, таблицы 21 и 22 Федерального закона № 123-ФЗ	22.01.2024	
39.	В помещении по плану БТИ 18, расположенном на первом этаже здания общежития на пути эвакуации заблокирована дверь эвакуационного выхода (фактически установлена напольная вешалка для одежды)	подпункт «б» пункта 27 ППР в РФ	22.01.2024	

40.	Оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы: - электрический чайник в помещении № 37 на первом этаже; - электрический обогреватель в комнате № 106 на первом этаже; - электрический чайник, ноутбук, сетевой фильтр в помещении № 32 на третьем этаже; - электрический чайник в помещении № 29 на третьем этаже; - точильный станок в помещении «электрощитовой»	подпункт «и» пункта 35 ППР в РФ	22.01.2024	
41.	Дверь эвакуационного выхода из коридора первого этажа на лестничную клетку в правом крыле здания не оборудована приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	пункт 23 ППР в РФ; статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020	22.01.2024	
42.	Дверь эвакуационного выхода из коридора второго этажа на лестничную клетку в правом крыле здания не оборудована приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	пункт 23 ППР в РФ; статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020	22.01.2024	
43.	Дверь эвакуационного выхода из коридора третьего этажа на лестничную клетку в правом крыле здания не оборудована приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	пункт 23 ППР в РФ; статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020	22.01.2024	
44.	Дверь эвакуационного выхода из коридора первого этажа на лестничную клетку в левом крыле здания не оборудована приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	пункт 23 ППР в РФ; статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020	22.01.2024	
45.	Дверь эвакуационного выхода из коридора второго этажа на лестничную клетку в левом крыле здания не оборудована приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	пункт 23 ППР в РФ; статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020	22.01.2024	
46.	Дверь эвакуационного выхода из коридора третьего этажа на лестничную клетку в левом крыле здания не оборудована приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	пункт 23 ППР в РФ; статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020	22.01.2024	
47.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре первого этажа здания общежития напротив комнаты № 104 расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (Фактически 10 см от потолка)	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009)	22.01.2024	
48.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре второго этажа здания общежития напротив комнаты № 2 расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (Фактически 2 см от потолка)	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009	22.01.2024	
49.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре второго этажа здания общежития около комнаты № 17 расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (Фактически 8 см от потолка)	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009	22.01.2024	
50.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре второго этажа здания общежития около комнаты № 14 расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009	22.01.2024	

	верхней части оповещателя (Фактически 11 см от потолка)			
51.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре второго этажа здания общежития рядом с помещением «туалет» расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (Фактически 6 см от потолка)	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009	22.01.2024	
52.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре третьего этажа здания рядом с эвакуационным выходом с этажа на лестничную клетку правого крыла здания расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (Фактически 4 см от потолка)	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009	22.01.2024	
53.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре третьего этажа здания рядом с комнатой № 35 расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (Фактически 10 см от потолка)	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009	22.01.2024	
54.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре третьего этажа здания рядом с комнатой № 39 расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (Фактически 12 см от потолка)	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009	22.01.2024	
55.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре четвертого этажа здания напротив комнаты № 42 расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (Фактически 12 см от потолка)	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009	22.01.2024	
56.	Настенный оповещатель, расположенный в коридоре четвертого этажа здания около выхода из коридора на лестничную клетку правого крыла здания расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (Фактически 10 см от потолка)	пункт 54 ППР в РФ, статья 4, 6, 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 3.13130.2009	22.01.2024	
57.	В коридоре второго этажа здания около помещения № 17 допущено использование временной электропроводки	подпункт «ж» пункта 35 ППР в РФ	22.01.2024	
58.	В здании общежития допущено курение в помещениях: - центральный вход в общежитие; - помещение «умывальников»; - помещение коридора около выхода на лестничную клетку левого крыла здания; - помещение коридора четвертого этажа около выхода на лестничную клетку правого крыла здания; - помещение «умывальников» на четвертом этаже	ППР в РФ пункт 11	22.01.2024	
59.	Половина распашной двери эвакуационного выхода из коридора второго этажа на лестничную клетку правого крыла здания заблокирована (Фактически закреплена саморезами)	пункт 26 ППР в РФ, часть 2 статьи 53, статья 89 Федерального закона № 123-ФЗ	22.01.2024	
60.	Половина распашной двери эвакуационного выхода из коридора третьего этажа на лестничную клетку левого крыла здания заблокирована (Фактически закреплена саморезами)	пункт 26 ППР в РФ, часть 2 статьи 53, статья 89 Федерального закона № 123-ФЗ	22.01.2024	
61.	В коридоре третьего этажа здания рядом с эвакуационным выходом из коридора на лестничную клетку правого крыла здания допущено размещение мебели (тумбочка)	подпункт «б» пункта 27 ППР в РФ	22.01.2024	
62.	В полу на пути эвакуации из помещения	пункт 23 ППР в РФ, статьи 4, 6, 53,	22.01.2024	

	«бытовая комната» на четвертом этаже здания, допущено размещение порога в дверном проеме высотой более 50 мм (Фактически 120 мм)	89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.3.5 СП 1.13130.2020		
63.	Для покрытия пола в коридоре четвертого этажа здания применены материалы (деревянные доски) с неподтвержденными показателями пожарной опасности (сертификаты соответствия не представлены)	пункт 25 ППП в РФ, статьи 4, 6, 134, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ	22.01.2024	
64.	На лестничной площадке четвертого этажа лестничной клетки левого крыла здания допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию (освещение лестничной площадки)	подпункт «з» пункта 35 ППП в РФ	22.01.2024	
65.	На лестничной площадке четвертого этажа лестничной клетки левого крыла здания допущено использование временной электропроводки (освещение лестничной площадки)	подпункт «ж» пункта 35 ППП в РФ	22.01.2024	
66.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения «бытовая комната» на третьем этаже здания, помещения «сантехника» на первом этаже здания и помещения «электрощитовой» на первом этаже с обозначением категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входной двери в помещение с наружной стороны	пункт 12 ППП в РФ	22.01.2024	
67.	В комнате № 56 на четвертом этаже здания допущено использование розетки с повреждениями (Фактически, вследствие аварийного режима работы, оплавлены гнезда и пластиковая крышка розетки)	подпункт «б» пункта 35 ППП в РФ	22.01.2024	
68.	Около выхода из коридора четвертого этажа на лестничную клетку правого крыла здания допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию (Фактически проводка проложена от электрического щитка, расположенного на лестничной площадке лестничной клетки правого крыла здания в коридор четвертого этажа через деревянные конструкции дверного проема эвакуационного выхода на лестничную клетку)	подпункт «з» пункта 35 ППП в РФ	22.01.2024	
69.	В помещении электрощитовой на первом этаже допущено размещение (складирование) горючих, легковоспламеняющихся вещества и материалов (древесина, строительный мусор, краски, растворитель)	подпункт «е» пункта 35 ППП в РФ	22.01.2024	
70.	На чердачном помещении допущено размещение (складирование) горючих материалов (древесина, строительный мусор)	подпункт «б» пункта 16 ППП в РФ	22.01.2024	
71.	Допущена эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции около помещения № 17 на 2 этаже	подпункт «а» пункта 35 ППП в РФ	22.01.2024	
72.	Высота эвакуационного выхода, ведущего из тамбура лестничной клетки левого крыла здания на улицу в свету менее 1,9 м (фактически высота составляет 1,77 м)	пункт 23 ППП в РФ, статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.2.18 СП 1.13130	22.01.2024	

73.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки левого крыла здания в тамбур менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы и составляет 0,87 м (Фактически ширина эвакуационного пути по маршруту лестницы 0,99 м)	пункт 23 ППР в РФ, статьи 4, 6, 53, 89 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130	22.01.2024	
74.	Высота эвакуационного выхода, ведущего из тамбура лестничной клетки правого крыла здания на улицу в свету менее 1,9 м (фактически высота составляет 1,73 м)	пункт 23 ППР в РФ, статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.2.18 СП 1.13130	22.01.2024	
75.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки правого крыла здания в тамбур менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы и составляет 0,87 м (Фактически ширина эвакуационного пути по маршруту лестницы 0,99 м)	пункт 23 ППР в РФ, статьи 4, 6, 53, 89 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130	22.01.2024	
76.	Снаружи, перед эвакуационным выходом, ведущим из тамбура лестничной клетки левого крыла здания наружу отсутствует освещение пути эвакуации	Статьи 4, 6, часть 1 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 6.22 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020, пункт 7.6.3 Свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) (далее - СП 52.13330.2016)	22.01.2024	
77.	Снаружи, перед эвакуационным выходом, ведущим из тамбура лестничной клетки правого крыла здания наружу отсутствует освещение пути эвакуации	Статьи 4, 6, часть 1 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 6.22 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020, пункт 7.6.3 СП 52.13330.2016	22.01.2024	
78.	Снаружи, перед эвакуационным выходом, ведущим из тамбура лестничной клетки левого крыла здания наружу отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	пункт 23 ППР в РФ; статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	22.01.2024	
79.	Снаружи, перед эвакуационным выходом, ведущим из тамбура лестничной клетки правого крыла здания наружу отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	пункт 23 ППР в РФ; статьи 4, 6, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	22.01.2024	
80.	Помещение чердака общежития не оборудовано системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями норм	пункт 54 ППР в РФ, статьи 4, 6, 54, 83, 91 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»	22.01.2024	
81.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям в помещениях: помещение № 103 на 1 этаже, помещение № 106 на 1 этаже, помещение № 17 на 2 этаже, коридор у помещения № 17 на 2 этаже,	статьи 4, 6, 54, 81, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ, пункты 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009	22.01.2024	

	помещение № 2 на 2 этаже, помещение № 21 на 3 этаже, помещение № 35 на 3 этаже, помещение № 49 на 4 этаже, помещение № 59 на 4 этаже (протокол испытаний от 14.03.2023 № 54-23 работоспособности СПС, СОУЭ, ВПВ ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области)		
82.	Расход воды на водоотдачу (ПК № 4 на 4 этаже) не соответствует нормативным требованиям (протокол испытаний от 14.03.2023г. № 54-23 работоспособности СПС, СОУЭ, ВПВ ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области)	пункт 50 ППР в РФ, пункт 7.6 СП 10.13130.2020	22.01.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»
Федорова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« » _____ 20 ____ г.

(подпись)

Заместитель начальника отдела нормативно - технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Новгородской области по пожарному надзору) подполковник внутренней службы Архипов Дмитрий Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«24» МАРТА 20 23 г.

(подпись)

Главный специалист отдела нормативно -технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Новгородской области по пожарному надзору) майор внутренней Афанасьев Андрей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«24» МАРТА 20 23 г.

(подпись)